



ソフトボール3号革・ゴムソフトボール用 FRPバット

リコール案件について

ミズノ株式会社
グローバルイクイップメントプロダクト部
南裏

2024.6.13

0

1. 不具合発覚経緯と内容

24年5月17日 24年2月発売品 革ソフトボール用バット エックス01

発売直後にも関わらず、5本折損調査品があり、詳細調査

24年5月24日 FRPの成型性を確認するため、クレーム品のX線検査実施

強度に影響する可能性が高い、成型シワを確認したので、DC品の検品実施

302本検査▶31本をNGと判定（現行基準）

①NG品をSG基準で定められている3点曲げ試験を実施（曲げ強度確認）


⇒ **11 / 12本 が基準未達**

②比較の為、OK判定品の3点曲げを実施

⇒ **2 / 3本 が基準未達**

▽製品画像

1CJFS113 ¥55,000



1 / 8

1

不具合品事例



▽クレーム品の例



2

2. 追跡調査



▽前モデル調査

19SS品 イックス01 2018年12月発売品 ▶ 2024年モデルはデザイン変更のみ



2019年モデルのミズノ在庫品を調査

⇒ X線検査、SG3点曲げ試験実施 ⇒ NG品が混在している

<X線検査：12本実施**全数合格** 抜き取りでSG3点曲げ3本実施**全数不合格**>

製造条件や、検査状況を確認しましたが、製造履歴からOK品、NG品を区別することが出来ず、**販売分全数を対象にした、リコールを実施いたします。**

3 / 8

3

3. 数量情報まとめ



▽2019年モデル エックス01 1CJFS108 ¥49,500

生産本数 4,806本



出荷本数 (日本) 4,277本 (海外) 510本

在庫数 19本

▽2024年モデル エックス01 1CJFS113 ¥55,000

生産本数 940本



出荷本数 (日本) : 440本 (海外) : 112本

在庫数 388本

※海外販売分は、台湾、韓国、シンガポール の販社

4 / 8

4

4. 今後のスケジュールと対応方法



- ・ 6/20日頃 購入者様へのリコールの告知（弊社ホームページ、小売店様店頭掲示）
- ・ 購入者様 ⇒ ミズノお客様相談センターへ連絡いただく（電話 or e-mail）
- ・ 現物をミズノへ送付いただく
- ・ X線検査にて、成型状態の確認
 - OK ⇒ そのまま、購入者様へ返却
 - NG ⇒ 対策仕様の2024年モデルで交換（お渡し時期は7月末頃から順次）
- ・ 小売店様 店頭在庫
 - ミズノへ返品していただく
 - X線検査を実施し、NG品は廃棄する OK品は、再度在庫計上し、販売
- ※小売店様へは、弊社営業担当を通じて、6/7～ 返品お願い通知
- ・ ミズノ在庫
 - X線検査を実施し、NG品は廃棄する OK品は、再度在庫計上し、販売

5 / 8

5

5. 検査済品 識別方法



検査済品 識別マーク



製造年月記号

2019年モデル：今後の追加生産なし ⇒ 検査済品には全て「C」マーク

2024年モデル：バット本体の製造年月記号で識別

24年5月以前生産分 ⇒ 検査済品には全て「C」マーク

24年6月以降生産分には「C」マーク入れない


6 / 8

6

【対応】 良品の選別 に向けてのX線確認



- ▶ SG3点曲げは、破壊検査なので不可
- ▶ X線にて成型状態を確認し、3点曲げ強度を推定する



在庫品にて、画像と強度の整合性を掴めたので、選別対応を実施

REACH BEYOND

7 / 8

7

6. 全日本女子代表のご対応について



■ 実施内容

選手使用分を回収させていただきX線検査実施

■ 対応スケジュール

弊社担当田島が6/15(土)合宿集合日に選手より該当バットをお預かり

※20本程度と想定しております

弊社でX線検査を実施

OK品：6/17(月)送品予定

NG品：対策仕様品で交換（納期確認中）

※お預かり期間中、代替バット X02 を準備

■ 未使用 チームお手持ち品

お預かりし、X線検査実施



8 / 8